

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детский сад № 9 города Белово
_____ Е.И.Тихонова

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

Беловский городской округ

«09» апреля 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное учреждение.
1.2. Адрес объекта: 652619, Кемеровская область, г. Белово, п 8 Марта, ул.1 Боевая, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 446,3 кв. м.
- часть здания ___ этажей (или на ___этаже), ___кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1032 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1960 г, последнего капитального ремонта: 2012 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», (МБДОУ детский сад № 9 города Белово).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652619, Кемеровская область, г. Белово, п. 8 Марта, ул. 1 Боевая, 40.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:
сфера деятельности: образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут автобуса № 9 Белово – 8 Марта до остановки «Клуб».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м
3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.
3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет, их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)	-	№ 1-5
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У)	№ 1	№ 6-8
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)	№ 2,13,142 4	№ 9-14
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)	№ 3,4,17,22	№ 15-18
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У)	№ 6,12,19, 20	№ 19-21
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)	-	№ 22-26
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект полностью доступен инвалидам с нарушениями умственного развития; для инвалидов с

нарушениями зрения, слуха объект временно недоступен; с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов – колясочников объект доступен условно.

Для инвалидов – колясочников необходимо: оборудовать вход в здание, приспособленный для инвалида-колясочника, оборудовать пандус, провести демонтаж порогов и модернизацию дверей, оборудовать универсальную туалетную кабину, кнопку вызова сотрудника, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами реабилитации.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: провести демонтаж дверных порогов, оборудовать универсальную туалетную кабину, оборудовать кнопку вызова сотрудника, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами реабилитации.

Для инвалидов с нарушением зрения: оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей, оборудовать здание электронно-оптическими средствами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, установить таксофоны и другое специализированное оборудование, провести демонтаж дверных порогов, обеспечить предупредительной информацией о препятствии (тактильной), обучить персонал пользованию техническими средствами реабилитации, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах.

Для инвалидов с нарушением слуха: оборудовать отдельную комнату сурдологопедическими и слуховыми тренажерами, сигнализаторами с вибрационной и световой индукцией, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами реабилитации.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития: обучить персонал оказанию ситуационной помощи инвалиду.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 г., в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительная.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с органами строительного надзора и экспертизы, органами архитектуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

5. Особые отметки

Руководитель рабочей группы:

Заведующий Тихонова Елена Ильинична
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Ланцева О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Калимулина С.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Беловской городской организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Крохин В.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «09» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:**1. Территория, прилегающая к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№ 1	Отсутствие доступных элементов информации	все	Обеспечить вход на территорию доступными элементами информации	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	№ 2-5	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С	Оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Предоставить информационную поддержку на всех путях движения МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, У)	-	№ 1-5	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональная зоны «Территория, прилегающая к участку», необходимо оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей, установить специализированное оборудование для людей с недостатками зрения, предоставить информационную поддержку на всех путях движения МГН, оборудовать автостоянку и парковку для автомобилей инвалидов.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	№ 6		все		Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	№ 7	Отсутствие фиксаторов на креплении двери в положениях «открыто» и «закрыто», отсутствие противоударной полосы на нижней части полотна двери, ширина дверного проема 0,75 м	Все К	Установка фиксаторов, противоударной полосы на нижней части полотна двери, расширение дверного проема	К. р.
2.5	Тамбур	есть	-	№ 8	Ширина 1,42 м, глубина 0,82 м	все	Демонтаж и модернизация тамбура	К. р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие входа, приспособленного для МГН	все	Оборудовать вход, приспособленный для МГН	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ – И (О, У)		№ 6-8	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» необходимо установить пандус, расширить дверные проемы, провести демонтаж и модернизацию тамбура.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 2, 14	№ 9, 10		все		Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 13а, 24	№ 11		все		Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	-	№ 12	Отсутствие информирующих обозначений помещений, дублируемые рельефными знаками, ширина дверного проема 0,75 м, отсутствие противоударной полосы на нижней части полотна, отсутствие фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто», дверной проем 0,75 м, порог 0,04 м	Все К	Расширение дверных проемов, установка информирующих обозначений помещений, дублируемых рельефными знаками, противоударной полосы, фиксаторов, демонтаж порога	К. р.
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	№ 1, 2, 13а, 14, 24	№ 13, 14	Второй путь эвакуации: порог 0,13 м, уклон лестницы 1:1	все	Демонтаж и установка новой лестницы	К. р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации (перед дверными проемами), продублированной рифленной поверхностью	Все	Обеспечить предупредительной информацией, продублированной рифленной поверхностью	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, У)	№ 1, 2, 13а,14,24	№ 9-14	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональной зоны «Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)» необходимо провести демонтаж порогов, расширить дверные проемы, обеспечить информацией, предназначенной для различных категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 4	№ 15, 16	Ширина дверного проема 0, 8 м	К	Расширение дверного проема	К. р.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 3,17,22	№ 17,18		все		Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений помещений продублированных рельефными знаками	все	Установка информирующих обозначений, продублированных рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И (О, У)	№ 3,4,17,22	№ 15-18	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: для полной доступности зоны необходимо расширить дверные проемы.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 6, 19-22	№ 19-21		Все		Не нуждается
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№ 12	№ 22				Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие информирующих обозначений помещений, продублированных рельефными знаками	все	Установка обозначений помещений продублированных рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У)	№ 6, 12, 19-22	№ 19-22	Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: для полной доступности зоны «Санитарно-гигиенические помещения» необходимо установить информирующие обозначения помещений, дублируемые рельефными знаками.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», ул. Боевая, 40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	№ 22, 23		все		Не нуждается
6.2	Акустические средства	есть	-	№ 24-26		все		Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет	-	-		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие тактильных средств информации, рельефных обозначений	все	Обеспечить тактильными средствами информации, рельефными обозначениями	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ –И (К, О, У)	-	№ 22-26	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональной зоны «Система информации на объекте» необходимо установить в вестибюле текстофоны, оборудовать здание сигнализаторами звука (устройства, которые трансформируют звуковые сигналы в альтернативные формы информации), электронно-оптическими средствами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, обеспечить комплексную систему средств информации.